



Biksenony Skóry Ledy Nawigacja Bezwypadkowy Serwisowany

42 800


PLN

Dane kontaktowe



www:
auto-magnum.pl

- 🍏 Apple CarPlay
- 🤖 Android Auto
- 📶 Interfejs Bluetooth
- 📻 Radio
- 🔊 Zestaw głośnomówiący
- 🔌 Gniazdo USB
- 🗺️ System nawigacji satelitarnej
- 🖱️ Ekran dotykowy
- ❄️ Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- 🪑 Tapicerka skórzana
- 🔥 Podgrzewany fotel kierowcy
- 🔥 Podgrzewany fotel pasażera
- 🪑 Podłokietniki - przód
- 🪑 Podłokietniki - tył
- 🪑 Kierownica skórzana
- 🪑 Kierownica ze sterowaniem radia
- 🪑 Kierownica wielofunkcyjna
- 🔄 Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- 🔑 Cyfrowy kluczyk
- ☁️ Czujnik deszczu
- 🚗 Elektryczne szyby przednie
- 🚗 Elektryczne szyby tylne
- 🚗 Przyciemniane tylne szyby
- 🌡️ Tempomat
- 💡 Lampy bi-ksenonowe
- 🗨️ Kontrola odległości z przodu (przy parko...)
- 🗨️ Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- 🔊 Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- 🔥 Podgrzewane lusterka boczne
- 🔧 Lusterka boczne składane elektrycznie
- 🚗 Asystent (czujnik) martwego pola
- 🚗 Ogranicznik prędkości
- 🚗 Asystent hamowania - Brake Assist
- 🚗 Kontrola trakcji
- 🚗 System rozpoznawania znaków drogowych
- 🌞 Czujnik zmierzchu
- 🚗 Spryskiwacze reflektorów
- 💡 Światła do jazdy dziennej
- 💡 Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- 🚗 Lampy przeciwmgielne
- 🚗 Lampy tylne w technologii LED
- 🚗 System Start/Stop
- 🚗 Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- 🚗 Wspomaganie kierownicy
- 🚗 Felgi aluminiowe 17
- 🚗 Opony letnie
- 🚗 ABS
- 🚗 ESP
- 🚗 System ostrzegający o możliwej kolizji
- 🚗 Asystent pasa ruchu
- 🚗 Poduszka powietrzna kierowcy
- 🚗 Poduszka powietrzna pasażera
- 🚗 Poduszka kolan kierowcy
- 🚗 Poduszka kolan pasażera
- 🚗 Kurtyny powietrzne - przód
- 🚗 Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- 🚗 Boczne poduszki powietrzne - przód
- 🚗 Kurtyny powietrzne - tył
- 🚗 Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Volvo
Model	V60
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2017
Przebieg	266000
Kolor	Czarny
Pojemność skokowa	1969
Moc	190
Skrzynia	Manualna
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5